

# KÖR-KER

Környezetvédelmi Szolgáltató és  
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság



✉ 2536 Nyergesújfalu  
Babits M. u. 2.  
☎ 06-33-504-080  
📠 06-33-504-081  
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu  
http://www.kor-ker.hu

Vizsgálólaboratórium: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

Bankszámla szám: 117 40092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-008638

## VIZSGÁLATI JELENTÉS

### Szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálata

Mintavétel helye: Irodaház (A és B épületek)

Dátum: 2022. március 31.

Mintavétel helyszíne: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. (A ép.) Minták száma: 3  
1126 Budapest, Böszörményi út 24. (B ép.)

Mintavevő(k) típusa: SKC Flite 3

Mintavevő(k) száma:  
15533749, 15533751,  
15533752

Mintavétel módja: stacioner (rögzített ponton 1,5 m magasságban)

Minta száma	Mintavételi hely	Mv. kezd.	Mv. vége	Térfogatáram (cm <sup>3</sup> /min)	Munkafolyamat	Térfogatáram ellenőrzése	Koncentr. (rost/cm <sup>3</sup> )
2022_102_L/1	A épület, alagsor, P.03-as raktár, munkaterületen belül	13:06	14:06	8000	Azbesztmentesítés befejezése után (Tisztasági határfok mérés)	13:06; 14:06	< 0,01*
2022_102_L/2	A épület, alagsor, kazánház (P.17), munkaterületen belül	13:09	14:09	8000		13:09; 14:09	< 0,01*
2022_102_L/3	B épület, pince, hőközpont (P.11), munkaterületen belül	13:15	14:15	8000		13:15; 14:15	< 0,01*

\*: a módszer alsó méréshatára

### Meteorológiai paraméterek:

Idő	Mérés helye	Légnyomás (mbar) MSZ ISO 8756:1995	Hőmérséklet (°C) MSZ 21452-3:1975 és a MSZ ISO 8756:1995	Páratartalom (%) MSZ 21452-1:1975 6. fejezet	Légsebesség (m/s) MSZ 21875:1979 1.4. szakasz és 3. fejezet
13:22	2022_102_L/1	980	12,0	66,4	< 0,2
13:25	2022_102_L/2	980	12,2	71,1	< 0,2
13:30	2022_102_L/3	979	12,5	68,6	< 0,2

Behatás más területről: -

Megjegyzés: a tisztasági határfok határértéke: 0,01 rost/cm<sup>3</sup>


A 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. és a 1126 Budapest, Böszörményi út 24. szám alatti irodaház A és B jelű épületeiben - a CKF Azbesztmentesítő Kft. kivitelezésében történő - azbesztmentesítési munkákkal összefüggő szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció mérése, vizsgálata a NAH által akkreditált vizsgálólaboratóriummal.

A mintavételekre, vizsgálatokra a vonatkozó hazai előírások, jogszabályok a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet, valamint a HSG 248 (HSE 2005) 1. melléklete és az MDHS 39/4:1995 szabványok alapján került sor.

A meteorológiai paraméterek mérésére a mintavételi helyek légterében került sor.

**KÖR-KER KFT.**  
2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 2.  
Telefon: 06 (33) 504-080  
Adószám: 12815973-2-11  
Banksz. sz.: 11740092-20007339

A vizsgálatot végző neve és aláírása:

  
Szenyán Zoltán